




























































Wie wird die Steckmaß (C Maß) gemessen?

Entfernen Sie die Dichtung aus der Nut, bevor der
Maßaufnahme.

Messen Sie von der Innenseite der Nut bis zur Außenseite
der gegenüberliegenden Nut.

Scannen Sie den
QR-Code für das
Anleitungsvideo

